



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Приморскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Приморский край, г.Владивосток, ул.Басаргина, д.51, тел: 243-44-44, e-mail: gu@mchs25.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Партизанскому
муниципальному району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Партизанский муниципальный район, с. Владимиро-Александровское, пер. Зелёный, 5,
тел: 8 (42365), 21-2-60, e-mail: ond_partizansky_r@mchs25.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 25-022-2021/006рс / 3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание)

1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному казённому общеобразовательному учреждению "Средняя общеобразова-
тельная школа" с.Новолитовск Партизанского муниципального района, в лице директора Керимовой
Дарьи Геннадьевны

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки

№ 25-022-2021/006рс от « 15 » декабря 2021 года

в период с « 17 » декабря 2021 г. по « 28 » декабря 2021 г.

Заместитель главного государственного инспектора по Партизанскому муниципальному району

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

по пожарному надзору подполковник внутренней службы Тюлькин Иван Леонидович

органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

В ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Директор МКОУ СОШ

с.Новолитовск Керимова Дарья Геннадьевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований по- жарной безопасности, с указанием конкретного ме- ста выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, ста- тью и наименование норма- тивного правового акта Рос- сийской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования ко- торого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обя- зательных тре- бований пожар- ной безопасно- сти	Отметка о выполне- нии
1.	<u>Руководитель организации не осуществил проверку состоя- ния огнезащитного покрытия</u>	<u>Постановление Правитель- ства РФ № 1479 от 16.09.2020: п. 13</u>	<u>10.10.2022</u>	

	строительных конструкций чердачного помещения в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты.			
2.	Руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (возле кабинета физики, щитовая).	Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020: п. 15	10.10.2022	
3.	Двери чердачного помещения не закрыты на замок. На дверях помещения не размещена информация о месте хранения ключа.	Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020: п. 18	10.10.2022	
4.	Руководитель организации не организовал (не реже 1 раза в 5 лет) проведение эксплуатационных испытаний наружной пожарной лестницы, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020: п. 17	10.10.2022	
5.	На пути эвакуации в коридоре первого этажа (в районе расположения входной двери в кабинет директора) на полу имеется перепад высот, в месте перепада высот имеется пандус с уклоном менее 1:6.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.89; Приказ Росстандарта №1190 от 14.07.2020 п. 209; СП 1.13130.2020 п. 4.3.5	10.10.2022	
6.	На объекте защиты в кабинете изобразительного искусства и в коридоре первого этажа допущено использование электрораспределительных коробок с повреждениями.	Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020: п. 356	10.10.2022	
7.	На объекте защиты руково-	Постановление Правитель-	10.10.2022	

	дителем организации не обеспечено выполнение требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (допущено курение на территории школы), а именно при выходе из столовой через запасной выход, в необорудованном для этих целей месте.	ства РФ № 1479 от 16.09.2020: п. 11		
8.	На объекте защиты на установленных огнетушителях, отсутствуют порядковые номера, нанесенные на корпус огнетушителей.	Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020: п. 407	10.10.2022	
9.	Руководитель организации не обеспечил размещение при входе на территории объекта знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено".	Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020: п. 11	10.10.2022	
10.	На объекте защиты допускается эксплуатация после изменения класса функциональной пожарной опасности части здания, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности. Допущены изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности, а именно в коридоре второго этажа, (кабинет зам. Директора по ВР), установлены перегородки (дополнительные стены), не предусмотренные проектной и технической документацией на объект.	Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020: п/п.н, п/п. о п. 16, п/п. б п.27	10.10.2022	
11.	Лестницы 3-го типа расположенные на запасных эвакуационных выходах со второго этажа здания (кабинет математик, начальные классы)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.89; Приказ Росстандарта №1190 от	10.10.2022	

	выполнена не у глухого простенка.	14.07.2020 п. 209; СП 1.13130.2020 п. 4.4.7.		
12.	В бытовом помещении эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией.	Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020: п. 35в	10.10.2022	
13.	На объекте защиты, на пути эвакуации первого этажа ковровая дорожка, не закреплена надежно к полу.	Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020: п. 31	10.10.2022	
14.	На объекте защиты сняты предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020: п. 16д	10.10.2022	
15.	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправность источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарный водоём не заполнен водой).	Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020: п. 48	10.10.2022	
16.	На объекте защиты допускается оставление по окончании рабочего времени не обесточенными (отключенными от электрической сети) электропотребители.	Постановление правительства РФ 1479 от 16.09.2020 г., п.32	10.10.2022	
17.	На объекте защиты допущена фиксация дверей в коридоре первого этажа в открытом положении.	Постановление правительства РФ 1479 от 16.09.2020 г., п.27 г	10.10.2022	
18.	Эвакуационный выход на втором этаже (кабинет химии) закрыт на ключ, нет свободного доступа к выходу.	Постановление правительства РФ 1479 от 16.09.2020 г., п.26	10.10.2022	
19.	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил на двери помещения архива обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Постановление правительства РФ 1479 от 16.09.2020 г., п.12	10.10.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МКОУ СОШ с.Новолитовск Керимова Дарья Геннадьевна
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)


Заместитель главного государственного инспектора по Партизан-
скому муниципальному району по пожарному надзору

подполковник внутренней службы Тюлькин Иван Леонидович

Государственный инспектор по Партизанскому муниципальному
району по пожарному надзору Шеремет Юлия Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы
инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)


(подпись)